

# InfoPrint 5577 モデルC02 (5577-C02) プリンター本体制御用マイクロコード

## ■ 変更履歴 ■

-----  
V1.50  
-----

- ・ページ出力制御機能プログラム(PbP)に対応

-----  
V1.60  
-----

- ・微調スイッチを使って、特定の手順で先頭行位置調整を行った場合に、不正な値が入ってしまう不具合に対応

-----  
V1.80  
-----

- ・単票（手差し）と連続用紙を同時にセットしてしまった時に、連続用紙の吸入動作が不正になる不具合に対応

-----  
V2.00  
-----

- ・キャラクターモード中の印刷完了要求命令に関する処理の修正
- ・印刷確認スイッチ機能動作後の表示不具合の修正
- ・ブランド名の変更

-----  
V2.10  
-----

- ・電源投入時のAGA初期化動作で、不正動作が起きてしまう不具合の対応
- ・AGAセンサー感度確認テスト追加

-----  
V2.20  
-----

- ・パワーセーブ中の用紙の取り外しあるいは架け替えで、用紙ジャム等の不正動作が起きてしまう不具合の対応
- ダウンロード・ファイル欄で、バージョンを「2.20」に変更する。  
添付ファイルに置き換える